

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL：03-5253-8111 内線42361  
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 7年11月25日


リコール届出番号	外-4106	リコール開始日	令和7年11月25日
届出者の氏名又は名称	BYD JAPAN株式会社 代表取締役社長 刘 学亮	製作国：中華人民共和国 製作者名：比亞迪自動車工業株式会社 問い合わせ先：BYDバスサービスコール 0120-500-351	
不具合の部位（部品名）	制動装置（駐車ブレーキ解除用工具）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車ブレーキ解除用工具において、搭載指示が不適切なため、当該工具が搭載されていない。そのため、故障等により駐車ブレーキが作動したままの状態となつた際、解除することができず、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキ解除用工具を搭載する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内調査による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者：電話またはダイレクトメール等にて通知する。</li> <li>弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> <li>自動車特定整備事業者：使用者の特定が可能なため機関誌には掲載しない。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BYD	不明	K9D	LC06S24S9E1000016～LC06S24S0E1000020 平成27年2月23日～平成27年2月23日	5	
		C9R	LC02S64T5J4000005～LC02S64T5J4000006 令和元年7月18日～令和元年7月18日	2	
		K9RA	LC06S24S9H1000103～LC06S24S7K1000835 平成30年11月13日～令和2年4月6日	27	
		K7RA	LC06P24H7J1000001～LC06P24H7J1000003 平成30年9月11日～平成30年9月11日	3	
		K6RA	LC06J54JXK1000002 令和2年1月28日	1	
		J6 1.0	LC06J54JXK1000002～LC06J54J4N4F00064 令和2年5月27日～令和4年11月25日	79	

		J6 2.0	LC06J34J3P4F00001～LC06J34J5R4F00200 令和5年12月5日～令和6年11月21日	107	
		K8 1.0	LC06S24N4L4F00013～LC06S24N3N4F00054 令和2年11月17日～令和4年11月2日	58	
		K8 2.0	LC06S24M1P4F00001～LC06S24M2R4F00107 令和5年9月22日～令和6年10月26日	126	
	(計1型式)	(計9車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年2月23日～令和6年11月21日	(計408台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



### 不具合の内容

駐車ブレーキ解除用工具において、搭載指示が不適切なため、当該工具が搭載されていない。そのため、故障等により駐車ブレーキが作動したままの状態となった際、解除することができず、保安基準に適合しない。

### 改善の内容

全車両、駐車ブレーキ解除用工具を搭載する。

注   は、搭載する部品を示す。

識別：乗降扉近傍にあるコーションプレートに白色ペイントを塗布する。