

改善箇所説明図（シフトレバー N 表示部分の剥離や破損の問題）



ATTO 3



シフトレバー



* N の表示の鋭角な部分が、剥離や破損する場合があります

キャンペーン開始日： 令和 6 年 4 月 16 日

キャンペーンの内容：

シフトレバーのインジケータのニュートラルポジションを示す(N)のデザイン問題により、布等で強く擦れた場合に文字の剥離や破損をすることがあるため改善品に交換を実施します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
BYD	ZAA-SC2EXSQ	ATTO 3	LGXCE4CB0N2219154～ LGXCE4CB9P2154131	1058	
			(製作期間の全体の範囲) 令和 4 年 12 月 9 日～令和 5 年 7 月 2 日	(計 1058 台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。